

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Ildefonso Ixtahuacán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chiquililá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-09-0524-43 | FECHA: | 11 de septiembre de 2024 |



Foto 1: El techo de la cocina se encuentra inservible entra demasiada agua.



Foto 2: Las estufas artesanales se encuentran inservibles y es necesario hacer algunos arreglos para buscarle salida al humo.




Foto 3: Torta de cemento estaba cubierta por cerámico a través del tiempo se fue destruyendo, pertenece a la cocina.




Foto 4: Los muros de la cocina necesitan ser repellados, pues la humedad se filtra y pueden derrumbarse.



Foto 5: La puerta de la cocina está inservible, ya no se puede cerrar.



Foto 6: Se necesita cambiar esta ventana de madera, por una de metal. Pues se dificulta el abrirla y no es nada segura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca López Jiménez de Sales
Francisca López Jiménez de Sales
Firma y sello del Presidente de la OPF



Dulcer Teodoro Velásquez López
Dulcer Teodoro Velásquez López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Ildefonso Ixtahuacán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chiquiliá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-09-0524-43 | FECHA: | 11 de septiembre de 2024 |




Foto 1: Existe un muro de contención que por el peso de la tierra se inclinó y se corre el peligro que pueda derrumbarse.



Foto 2: Esta puerta como las otras dos necesita cambiarse, pues están sujetadas con tornillos, causando inseguridad para los estudiantes, pues a cada rato se cae. la chapa ya no sirve y tienen demasiado óxido.



Foto 3: Las láminas están sujetadas en madera, nesecita sustituirse por costaneras, para darle mayor seguridad, esto en el techo de la cocina.



Foto 4: Nuestra cocina, se necesita remodelar por completo.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

