



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Misión de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0525-43	FECHA:	29 DE FEBRERO DE 2024



Techo de lámina deteriorada Módulo No.1






Lámina Oxidada desde la construcción del edificio 1990




Ventanales sin valcones expuesto a deterioro y robo de enseres



Portón principal deteriorado



Corredor y pintura deteriorada



Bosquejo de aulas que serán remodeladas con techo de lámina, con las medidas correspondientes

Observación: Si el formulario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



ERMELINDA ORTIZ SALES
Firma y sello del Presidente de la OPE



JUAN ORTIZ JIMÉNEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público