



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSÉ JOAQUÍN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0527-43	FECHA:	02/09/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada.




Foto 2: Sustrucción de la lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Sustrucción de cuadrados 4x4 galvanizados chapa 16 marca termiun



Foto 4: Sustrucción de tubos cuadrados 3x3 galvanizados y lámina troquelada calibre 26.



Foto 5: Sustrucción de eletromalla de 6x6 de grosor por baranda.



Foto 6: Sustrucción de lámina troquelada y canales para bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público