



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSÉ JOAQUÍN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0527-43	FECHA:	02/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE TUBOS SOPORTE DE METAL.




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE SOPORTE DE METAL CHAPA 16



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LAMINA TROQUELADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

