REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G v a l e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SA ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA HAMACA, ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0536-43	FECHA:	17/09/2024



FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE TECHO DE LÁMINA



FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA



FOTO 3. SUSTITUCÓN DE INODOROS




FOTO 4. SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS




FOTO. 5 SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 6. PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizance número de hojas

Morrio Teresco C. M. CASERIO

Firma y sello del Presidente de la OFF ALDEA VEGA DE

AN MIGUEL

SAN MIGUEL

Firma y Sello Diri

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico AN MIGUE

Caserio LA HAMACA A ALDEA ALDEA IND PUBLICASAN MIGUEL AUGUSTENANGO CERONSO IXTAMINE