
## **REGISTRO FOTOGRÁFICO** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ESTABLECIMIENTO:

CÓDIGO DEL

X SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: **HUEHUETENANGO** MUNICIPIO: SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL CANUTILLO, ALDEA EL PAPAL

ESTABLECIMIENTO:



13-09-0537-43

Foto1: PISO DETERIORADO




Foto 2: PISON REEMPLAZADO POR GRANITO



Foto 3: PUERTA DETERIORADA




Foto 4: PUERTA PINTADA



Foto 5: SUSTITICION DE MURO PERIMETRAL




Foto 6: FINALIZACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OF

Firma y Sello Director Centro Educativo

vela Oficial