



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CANUTILLO, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0537-43	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: TERMINACION DE MURO, TUBO Y MALLA




Foto 2: COLOCACION DE PUERTA




Foto 3: PISO DE GRANITO TERMINADO




Foto 4: MURO PERIMETRAL TERMINADO






Foto 5: PUERTA TERMINADA



Foto 6: PISO TERMINADO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---