



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chejoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-6001-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 24




Foto 2: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 24




Foto 3: sustitución de capote por capote calibre 26 para lámina troquelada




Foto 4: sustitución de costanera por tubo portante






Foto 5: sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito



Foto 6: sustitución de balcones de metal por balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público