



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SACBECH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACBECH, ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0012-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Techo de fibrocemento que se encuentra en mal estado



Foto 2: Bajada de agua en los techos durante Tormenta Pilar



Foto 3: Techo de fibrocemento agrietado por lluvias y soporte de metal tipo joist oxidado en mal estado en la mayor parte.




Foto 4: Techo de fibrocemento dañado por lluvias y soporte de metal tipo joist oxidado en mal estado en la mayor parte.



Foto 5: Portón de estructura metalica y maya en mal estado, difícil de abrir y cerrar.



Foto 6: Patio de concreto en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo  
Santa Bárbara, Huehuetenango

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Santa Bárbara, Huehuetenango