


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOLON-TZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0014-43	FECHA:	12/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




 Firma y Sello Director de la Escuela Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOLON-TZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0014-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 7: Trabajo durante la sustitución de canales



Foto 8: trabajo durante la sustitucion de loza sanitaria



Foto 9: Trabajo durante el repello de muro



Foto 10: Trabajo durante la sustitucion de bajada de agua plubial

Foto:

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

