



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pavantzlom, Aldea Tojcail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0024-43	FECHA:	13/09/2024




Foto1: Sustitución del techo de lámina




Foto 2: Mantenimiento a cubierta de lámina (aplicación de pintura anticorrosiva)



Foto 3: Sustitución del piso de torta de concreto.



Foto 4: Sustitución de piso




Foto 5: Sustitución de canales




Foto 6: Sustitución de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Augusto Gomez U.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pavantzlom, Aldea Tojcail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0024-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 7: Aplicación de pintura en muros exteriores




Foto 8: Aplicación de pintura en muros exteriores



Foto 9: Reparación de losa de concreto



Foto 10: Reparación de losa de concreto



Foto 11: Sustitución de depósito de agua 1700lt



Foto 12: Sustitución de depósito de agua 1700lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Augusto Gomez U

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pú

