



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESTANCIA, ALDEA TOJCHIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0031-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: sustitución de elementos de fijación para lámina troquelada.



Foto 3: sustitución de capote de lámina por capote de lámina calibre 24




Foto 4: mantenimiento de puertas de metal para baños.



Foto 5: mantenimiento a puertas de metal, lijado y pintado.




Foto 6: sustitución de chapa de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

