

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA BÁRBARA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TOJCAIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-10-0563-43 | FECHA: | 23/11/2024 |




Foto1: Cambio de chapas




Foto 2. Block para el levantamiento de pared



Foto 3: material a utilizar para la fundición de columnas y repello de paredes



Foto 4: material para la colocacion de malla en muro perimetral



Foto 5: Levantamiento de pared en mojinete



Foto 6: Reparación de ventanas y balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A. Y. I. I.

Firma y sello del Presidente de la C.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

