

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0563-43	FECHA:	28/11/2024




Foto 1: levangtamiento de paredes en mojinete pintadas




Foto 2: ventanas y balcones instalados



Foto 3: Portón de metal instalado




Foto 4: Techo con lámina troquelada y constaneras de metal inslatadas




Foto 5: Malla en muro perimetral instalado



Foto 6: Canal de metal instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Andrés*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR  
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJCAIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0563-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: iluminación eléctrica instalada



Foto 8: costaneras de metal instaladas




Foto 9: cambio de chapas



Foto 10: sistema eléctrico instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A. Y. J. J.  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.  
Santa Bárbara Huehuetenango

[Firma]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público