

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO IXCANCHILUPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXCANCHILUPE, ALDEA CRUZ QUEMADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-1792-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Techo y capota de PVC en mal estado.




Foto 2: Instalación de azulejo en estufa rural porque se encuentran en mal estado




Foto 3: Pintura en muro exterior e interior, porque ya está desgastada



Foto 4: Sustitución de chapa para puerta de metal, porque ya está inservible



Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal mas vidrios, porque se encuentran en mal estado



Foto 6: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal y sustitución de estructura de soporte de madera por metal, porque se encuentran en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la F.O.R.M.	 F.O.R.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	--------------	---	---------------