







**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM EL AGUACATILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0004-42	FECHA:	20/9/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B1 [Signature]
Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres y OPF de Familia
E.O.R.M. Caserio El Aguacatillo
La Libertad, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
E.O.R.M. Caserio El Aguacatillo
DIRECCIÓN
Escuela Mixta Caserio El Aguacatillo
La Libertad, Huehuetenango

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM EL AGUACATILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0004-42	FECHA:	20/9/2024



Foto 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 10: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 11: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 12: MANTENIMIENTO A PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

13122024
Firma y sello del Presidente de la OPF
Consejo de Padres de Familia de la OPF La Libertad Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Aguacatillo DIRECCIÓN La Libertad, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM EL AGUACATILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0004-42	FECHA:	20/9/2024



Foto 13: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 14: PUERTAS DE METAL, SUSTITUCION DE CHAPAS




Foto 15: PUERTAS DE METAL, SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 16: PUERTAS DE METAL, SUSTITUCION DE CHAPAS





Foto 17: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 18: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

