



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Version 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cecilar Chiquito, aldea El Cenegal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0025-43	FECHA:	7/03/2024




Foto 1: El porton de ingreso a la escuela es de madera y un resto de electromalla que donó el COCODE




Foto 2: El cerco perimetral de la escuela es de orcones de madera y malla, que se encuentra colapsado, al fondo se ven las ventanas que tienen vidrios rotos y no tienen balcón



Foto 3: La pila esta instalada desde 1998, roba espacio del patio y ya esta muy deteriorada, la galera que tiene esta muy baja y es peligrosa para los niños




Foto 4: El muro perimetral tiene una malla fijada a postes de concreto, pero el peligro esta en la altura del muro de contencion 2.5 m en promedio




Foto 5: Los sanitarios al no contar la escuela con seguridad han sido destruidos por personas ajenas a la comunidad educativa, ademas no cuentan con suministro permanente de agua




Foto 6: Los vidrios se han ido quebrando por golpes accidentales y por mala instalación otros se han caido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Yessenia Guzmán Mazanegros Ureña*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

