



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cecilar Chiquito, aldea El Cenegal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0025-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: Fabricacion e instalacion de porton de estructura metalica de 2.35 m*2.10 m.



Foto 2: Instalacion de malla galvanizada de 13mm de grosor en cerco perimetral de la escuela.



Foto 3: Cambio de pila de cemento de 2 lavadores, e instalacion de techo de 5m*4.87m



Foto 4: Construccion de muro perimetral de block mas malla galvanizada de un metro



Foto 5: Sustitucion de sanitarios de porcelana, de marca Aldosa




Foto 6: Instalacion de balcones de estructura metalica en aula y cocina (medidas variables)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yessenia Guirani Mazariéges
Firma y sello del Presidente de la OPR



Gumilma
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

