



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CRUZ, ALDEA EL AGUACATE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0027-43	FECHA:	12/03/24



Foto 1: Situación actual de la cocina, paredes, plancha y piso en mal estado




Foto 2: Estructura de metal + lámina de cocina y dirección en mal estado, piso descascarado por el tiempo.



Foto 3: Láminas, instalación eléctrica, ventanas en condiciones pésimas, no aptos para la preparación digna e higiénica de la alimentación de los niños y niñas y en color naranja la Dirección con teja con agujeros.




Foto 4: Areas a repellar y mantenimiento de puertas, parte de alguna pared que necesita ser pintada



Foto 5: Reparación de patio




Foto 6: Reparación de gradas con el tiempo se pandearon por el centro, del lado derecho se debe reparar el muro perimetral, y arreglo de la entrada, ya que solo se cuenta con menos de 1 m de pavimento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nover E. Bret

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

