## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

PREVIO X

DURANTE

**POSTERIOR** 

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0030-43	FECHA:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Reparación 18 m2 de muro perimetral de block



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina Técno Aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de capote de lamina por capote de lámina Técno Aluzinc



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina Técno aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de canal de metal



Foto 6: Sustitución de capote de lámina para lámina técno aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Heidy O. de Leon H.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DURANTE POSTERIOR **PREVIO** X SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: MUNICIPIO: LA LIBERTAD **HUEHUETENANGO** DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO OJO DE AGUA, ALDEA EL PARAÍSO ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 13-11-0030-43 **ESTABLECIMIENTO** Foto7: Sustitución de balcones de metal parte izquierda y trasera de la Foto 8: Sustitución de balcones de metal enfrente de la escuela escuela. Foto 4: Foto 9: Sustitución de canal de metal Foto 6: Foto 5: Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas. Director Centro Educativo Público Firma y sello del Presidente de la OPF