

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0061-45	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: El techo tiene muchas perforaciones debido al tiempo que ha estado durante mas de 25 años y la corrosión está abanzada, así tambien la estructura o costneras ya estan oxidadas.



Foto 2: Estas láminas de calibre delgado estan partidas y cae mucha agua en los salones de claseses y nos ha dificultado en el invierno




Foto 3: Relaciondo a la instlación electrica en general está en mal estado porque tiene corte circuito porque los cable estan deteriorados y topan con el metal, los focos no son adecuados para la cancha ni para las aulas.



Foto 4: Láminas en mal estado con mucha corrosión.




Foto 5: el cableado es deficiente porque tiene varias reparaciones y no funciona adecuadamente, por esa razon se queman constantemente los focos y aparatos electricos.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis A. Perez B
Firma y sello del Presidente de la OPE
OPF de Aldea El Naranjo I, Huehuetenango

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria INEBT, Aldea El Naranjo I, Huehuetenango