



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ, ALDEA HUICÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0567-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 7: Sustitución de focos ahorradores




Foto 8: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 9: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 10: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 11: Sustitución de vidrios




Foto 12: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ, ALDEA HUICÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0567-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: Sustrucción de maya por muro perimetral




Foto 2: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas




Foto 3: Sustrucción de puertas



Foto 4: Sustrucción inodoro




Foto 5: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero




Foto 6: Sustrucción de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público