



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ, ALDEA HUICÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0567-43	FECHA:	06/06/2024




Foto 13: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 14: Sustitución de estructuras de metal de ventana




Foto 15: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 16: Mantenimiento portones de metal



Foto 17: Aplicación de repello de muro de contención



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO HUICÁ, ALDEA HUICÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0567-43	FECHA:	06/06/2024



Foto 7: Sustitución de focos ahorradores



Foto 8: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 10: Sustitución de cableado eléctrico




Foto 11: Sustitución de vidrios



Foto 12: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

