REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	L Escuela Oticial Rural Miyta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate I
CÓDIGO DEL	13-11-0576-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Se realizó sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, debido a que en invierno caían muchas goteras sobre los escritorios y muebles del aula.



Foto 2: Se realizó sustitución de estructura de madera, por metal y reparación de sistema eléctrico, para evitar algún insendio en las instalaciones del centro educativo.



Foto 3: Sustitución de lámparas LED, ya que habían varias que se encontraban lañadas o quebradas.



Foto 4: Sustitución de cableado eléctrico, porque se contaba con el riesgo de que un corto circuito proboque un incendio.




Foto 5: Se realizó reparación del muro de contención, debido a que por los años de haberse construído se había ido deteriorando, poniendo en peligro a los estudiantes del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público