



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenngo	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cerio El Agucte II, aldea El Aguacate I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0595-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: Parte de enfrente del establecimiento falta muro perimetral



Foto 2: Parte del frente del establecimiento falta muro perimetral



Foto 3: Parte trasera del establecimiento falta muro perimetral



Foto 4: Falta muro perimetral en la parte sur



Foto 5: falta muro perimetral lado este




Foto 6: Lado sur falta muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Sonia Yolanda Martínez Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenngo	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cerio El Agucte II, aldea El Aguacate I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0595-43	FECHA:	29/02/2024







Foto1: Interior de aula 1 piso de concreto se adiere mucho el polvo necesita remplazarse por cerámica.



Foto 2: Interior de aula 2 piso en mal estado.



Foto 3: Interior de dirección piso defectuoso necesita ser remplazado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Sonia Yolanda Martínez Pérez</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--