



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficia Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Aguacate II, aldea El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0595-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: inicio del muro que se hará con material de block



Foto 2: parte donde se realizará de nuevo el muro perimetral debido que el que estaba se cayó por estar en malas condiciones.



Foto 3: segunda linea de block en la iniciación del muro



Foto 4: primera solera del muro que se cayó por estar en malas condiciones



Foto 5: cuarta linea de block en la circulación de muro perimetral




Foto 6: preparacion de las areas donde se reemplazará piso de torta por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sonia Ylandi Martínez Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

