



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                            |                                |   |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango              | MUNICIPIO:                     | La Libertad                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficia Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Aguacate II, aldea El Aguacate |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-11-0595-43              | FECHA:                         | 31/05/2024                                |



Foto1: Aula 1 piso finalizado.



Foto 2: muro perimetral ya con un 90% de avance



Foto 3: Aula 3 piso finalizado.



Foto 4: muro perimetral ya con un 98% de avance




Foto 5: muro perimetral con un 98% de avance



Foto 6: piso de cerámico ya instalado en lo que antes era piso de torta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sonia Yolanda Martínez*  
Firma y sello del Presidente de la OPEP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

