

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAILÀ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0026-43	FECHA:	11/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Reparacion de piso de torta de concreto





Foto 6: Reparacion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAILÀ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0026-43	FECHA:	10/09/2024



Foto7: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 8: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 9: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 10: Sustitución de elementos de fijación




Foto 11:






Foto 12:

Observación: si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

