

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0033-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024



Foto1: Sustitución de lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Estructura de techo para pila




Foto 3: Sustitución de canal de metal



Foto 4: Sustitución de inodoros







Foto 5: Reparación de red de drenaje



Foto 6: Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0033-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024






Foto7: Sustitución de lamparas tipo LED







Foto 8: Reparación y mantenimiento de depósitos de agua



Foto 9: Sustitución de porton de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--