



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO SAN VICENTE CHOJIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0082-43	FECHA:	13/09/2024




Foto1: Sustrucción de lamina de los baños, puertas y estructura de techo de baño para que no afecte en tiempo de lluvia. Puertas de Metal



Foto 2: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 3: Reparación de piso de granito



Foto 4: Sustrucción de 3 inodoro y sus accesorios completo, 3 lavamanos y una pila de concreto.



Foto 5: Reparación de Repello Y Cernido de Paredes



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herlinda M Jimenez R
Firma y sello del Presidente de la ORE

[Sello: Escuela Oficial Rural Mixta, ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA, Caserío San Vicente Chojil, Huehuetenango]

[Sello: Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío San Vicente Chojil, DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS, Aldea La Reforma, Huehuetenango]

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público