

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chamuxu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0629-43	FECHA:	04/10/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 3: El soporte de láminas ya no existe, pues era de madera y colapsó, por lo que se da la sustitución de estructura de madera por metal y lámina por lámina.



Foto 4: El soporte de láminas ya no existe, pues era de madera y colapsó, por lo que se da la sustitución de estructura de madera por metal y lámina por lámina.



Foto 5: El soporte de láminas ya no existe, pues era de madera y colapsó, por lo que se da la sustitución de estructura de madera por metal y lámina por lámina.





Foto 6: El soporte de láminas ya no existe, pues era de madera y colapsó, por lo que se da la sustitución de estructura de madera por metal y lámina por lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

