



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Ixcanac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcanac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0004-43	FECHA:	4/03/2024




reparación de chapas y estructura de metal



sustitución del cableado electrico de un aula



Reparación de muro perimetral de block



sustitucion de laminas de la escuela




2 accesorios de inodoro



Sustitución de estructura de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

