

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Solom Kabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0011-43	FECHA:	05/06/2024




Foto1: Pintado para EORM, Cantón Solom Kabal/Fuente: Archivo Propio




Foto 2: Fabricación e instalación de balcones para ventanas/Fuente: Archivo Propio




Foto 3: Mantenimiento para puertas/Fuente: Archivo Propio




Foto 4: Sustitución de rotoplas/Fuente: Archivo propio






Foto 5: Sustitución de inodoros/Fuente: Archivo Propio



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores/Fuente: Archivo propio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Solom Kabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0011-43	FECHA:	05/06/2024




Foto 7: /Sustitución de Plancha/Fuente: Archivo Propio




Foto 8: /Impermeabilización de losa/Fuente: Archivo Propio




Foto 9: /Sustitución de la pila/Fuente: Archivo Propio







Foto 10: /Sustitución de lamina/Fuente: Archivo Propio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



 Firma y sello del Director del Centro Educativo Público
