



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Tuzlaj, Aldea Ixlahuitz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuzlaj, Aldea Ixlahuitz Coyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-13-0012-43	FECHA:	29/02/2024



Foto No. 7. Sustitución de canal de PVC y bajada de agua




Foto No. 8. Sustitución de vidrios



Foto No. 9. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal, sustitución de madera por lamina troquelada aluzin calibre 26 y sustitución de madera por costanera.



Foto No. 10. Mantenimiento a portones de metal pintado y colocación de mayagalvanizada.





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuzlaj, Aldea Ixlahuitz Coyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0012-43	FECHA:	29/02/2024



Foto7: Muro perimetral. Mantenimiento de muro perimetral con cemento y concreto.



Foto 8: Estufas rurales. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 9: Portón. Mantenimiento a portones de metal pintado y colocación de maya galvanizada.



Foto 10: vidrios. Sustitución de vidrio de ventana de las aulas.



Foto 11: Taza baño. Sustitución de tazas de los baños de uso en el centro educativo.



Foto 12: Puerta de baños. Mantenimiento de las puertas de los baños pintado y cambio de las chapas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuzlaj, Aldea Ixlahuitz Coyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0012-43	FECHA:	29/02/2024



Foto1: Energía: Sustución de lamparas, plafoneras y tomacorrientes.



Foto 2: cocina: Sustitución de estufa rural incluye chimenea y plancha de metal , sustitución de madera por lamina troquelada aluzin calibre 26 y sustitución de madera por costanera.




Foto 3: Baños. Mantenimientos de estructura (lijado, cepillado,sijeción, aplicación de pintura.



Foto 4: Puerta de las aulas. Sustitución de chapas de las aulas 1,2,3,4,5, dirección y bodega




Foto 5: Escuela. Pintado del exterior del todo el centro educativo.




Foto 6: Pila. Sustitución de lámina troquelada aluzin calibre 26 para techo de pila y cocina, sustitución de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

