


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO SANTO TOMÁS, SAN MIGUEL ACATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0013-43	FECHA:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024



**FOTO 1 :**Las dos puertas de las dos aulas,cuentan con óxido y se encuentran desniveladas



**FOTO 2:**El piso de cemento se está deteriorando y es necesario cambiarlo.



**FOTO 3:** Los canales están quebrados y los conos para recibir el agua están oxidados y otros ya se arruinaron completamente.



**FOTO 4:** daño por la humedad, se pretende aplicación de pintura



**FOTO 5:** Sustitución de inodoros



**FOTO 6:**Malla de muro perimetral en malas condicione

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO SANTO TOMÁS, SAN MIGUEL ACATÁN
ESTABLECIMIENTO:	13-13-0013-43	FECHA:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2024






Foto 8: El cableado eléctrico se encuentra expuesto



FOTO 8: La plancha está oxidada y tiene partes agrietadas



FOTO 9: La pila está deteriorada .



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---