



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nachen, Aldea Yulxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0014-43	FECHA:	15 de agosto de 2024




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA: sustitución de lámina por lámina troquelada; sustitución de capote de lámina y sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: REPARACION DE COCINA: instalación de azulejo en estufa rural.




Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES: aplicación de pintura en todas las paredes del centro educativo.



Foto 4: LOSA DE PATIO: reparación de planchas de concreto de patio.




Foto 5: MUROS PERIMETRALES: reparación de muro perimetral de block con tubo hg, malla galvanizada.



Foto 6: VENTANAS: sustitución de vidrio, mantenimiento a balcones de metal y canales de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No se debe utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

