



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOMA BONITA, ALDEA POZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0019-43	FECHA:	



Foto1: sustitución de cubierta de lamina




Foto 2: sustitución de puertas de baño




Foto 3: Mejoramiento de ventanas



Foto 4: mantenimiento de balcones



Foto 5: Mejoramiento de piso de granito en aulas, por presencia de grietas




Foto 6: Sustitución de puertas en gabinetes de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la Organización de padres de familia  
 Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Loma Bonita, Aldea Poza, San Miguel Acatán, Huehuetenango

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
 Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Loma Bonita, Aldea Poza, San Miguel Acatán, Huehuetenango