

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0677-43	FECHA:	3/06/2024




Foto 1: Sustitución de plancha #1




Foto 2: Cambio de techo




Foto 3: Sustitución de chimenea




Foto 4: Sustitución de plancha #2




Foto 5: Pintado de las paredes de la cocina




Foto 6: Cambio de techo de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Responsable de la Obra

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0677-43	FECHA:	3/06/2024




Foto 1: Sustitución de inodoro



Foto 2: Sustitución de inodoro




Foto 3: Mejoramiento de las puertas




Foto 4: Mejoramiento de las puertas




Foto 5: Sustitución de la pila




Foto 6: Pintura del ambiente de la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0677-43	FECHA:	3/06/2024




Foto 1: cambio de canaletas de agua



Foto 2: cambio de canaletas de agua




Foto 3: Cambio de canaletas de agua edificio #1




Foto 4: Cambio de techo edificio #2




Foto 5: Pintado del centro educativo



Foto 6: Cambio de tubo de PVC de bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quixic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0677-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Sustrucción de vidrios rotos




Foto 2: Colocación de balcones



Foto 3: Mejoramiento del piso



Foto 4: Mejoramiento de la cancha



Foto 5: Mejoramiento del piso




Foto 6: Mejoramiento del piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

