## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	х	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	8	MUNICIPIO:	San Miguel A	catán	

			A
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I ESCUEIA OTICIAI RUTAI MUXTA AIDEA LADUIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taquiná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0686-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1. Se puede observar el proceso de ejecucion de la sustitucion de piso de concreto a piso de granito en area de cocina y corredor de aula 3 y 4. de igual manera se puede observar el remozamiento de sócalo y pilares



Foto 2. Se puede observar el proceso de ejecucion de la susticion de piso de concreto a piso de granito en el area de Aula 1 y 2. De la misma manera en el area del corredor



Foto 3. Se puede observar los trabajos de ejecucion durante el cambio de piso de concretoa piso de granito en area de corredor de aula 1,2,3 y 4.



Foto 4. Se puede observar la mano de obra de padres de familia para la implementacion de una parte de piso de concreto la cual con aporte económico se pudo adquirir y complementar algunos materiales



Foto 5. Se puede observar mano de obra de padres de familia para la implementacion de pequeña parte de piso de concreto para mejorar el ambiente escolar.



Foto 6. Se puede observar la ejecucion en los trabajos de sustitucion de instalaciones electricas y susticución de canaletas de metal para baja de agua en el centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas





Firma y Sello Directo Contro Educativo Público

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación G v a t e m a l a					
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	DURANTE	X	POSTERIOR	

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Laduina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taquiná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0686-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 7. Se puede observar las puertas a punto de ser tratadas y ser remozadas mediante su mantenimiento respectivo.



Foto 8. Se puede observar las puertas con nueva pintura con su debido mantenimiento



Foto 9. Se puede observar los materiales de construccion los cuales serviran para el remozamiento respectivo en el centro educativo denominado EORM Aldea Taquina.



Foto 10. Se puede observar Los diferentes encargados de trabajo ejecutando los diferentes modulos remozados en el centro educativo.



Foto 11. Se puede observar los diferentes materiales de construcción los cuales se están utilizando durante el remozamiento en el centro educativo.



Foto 12. Se puede observar la ejecución del trabajo de sustitución de canaletas de metal para bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de ho

Punto Improvento Padres DE

Firma y sello del Presidente de la OPF

