

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SUSTUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chenicham No.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chenicham No.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0688-43	FECHA:	03 de Junio de 2024




Foto1: Sustitucion de lamina por lamina toquelada




Foto 2 : Matenimiento a estructura de techo




Foto 3: Sustitución de techo de madera por metal



Foto 4: Pintada de la escuela




Foto 5: Mantenimiento de la estrucctura y las puestas de los baños , cambio de láminas por láminas troqueladas






Foto 6: sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

SUSTUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chenicham No.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chenicham No.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0688-43	FECHA:	03 de Junio de 2024




Foto 7: Sustitución de lavamanos




Foto 8: Sustitución de chorro




Foto 9: sustitución de focos ahorradores y cables solidos




Foto 10: Sustitución de plancha de metal




Foto 11: Sustitución de pila








Foto 12: Sustitución de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar según sea necesario.

 Firma y sello del Presidente de la 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---