

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-00691-43	FECHA:	17 DE JUNIO DE 2024



Foto1: Asi se finalizo el modulo 4 PUERTAS DE METAL, sustitucion de dos puertas de metal




Foto 2: Asi se finalizo el modulo 5 VENTANA, sustitucion de ventana con balcon.



Foto 3: Asi se finalizo el modulo 6 de reparacion de piso ceramico




Foto 4: Asi se finalizo el modulo 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES del edificio escolar




Foto 5: Asi se finalizo el modulo 10 SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIO



Foto 6: Asi se finalizo el modulo 16 LOZA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Doris PFC
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-00691-43	FECHA:	17 DE JUNIO DE 2024



Foto1: Asi se finalizo el modulo 18 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPOSITO DE AGUA



Foto 2: Asi se finalizo el modulo 20 que es la cocina de la escuela




Foto 3: Asi se finalizo el modulo 4 pintado de puertas




Foto 4:




Foto 5.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Doris P.FG</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPP</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--