



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POJ-NAJAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0694-43	FECHA:	03/06/2024




Foto 1: impermeabilización de losa de la Escuela ya está en malas condiciones en la época de lluvia hay bastante humedad, por lo que se prioriza su reparación.



Foto 2: la malla se encuentra en mal estado por lo que prioriza su sustitución.



Foto 3: sustitución de portón de madera por portón de metal, ya está en malas condiciones por lo que se prioriza su sustitución.




Foto 4: cambio de chapas y ale ya se encuentra en mal estado por lo que se prioriza su sustitución.




Foto 5: se necesita cambio de poste ya que están en mal estado por lo que se prioriza su sustitución.





Foto 6: pintada de puertas de baños ya esta muy rayado por lo que se prioriza la pintada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POJ-NAJAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0694-43	FECHA:	03/06/2024




Foto 7: sustitución de canal de metal ya está en malas condiciones por lo que se prioriza su sustitución.




Foto 8: reparación de cuneta de concreto ya está en malas condiciones por lo que se prioriza su reparación.



Foto 9: pintura en muros exteriores e interiores de la Escuela ya se está quitando la pintura por lo que se prioriza la pintada.



Foto 10: reparación de piso de torta de concreto ya está en malas condiciones, para evitar algún accidente por ello se prioriza su reparación.




Foto 11: sustitución de inodoro ya están en malas condiciones por lo que se prioriza su sustitución.





Foto 12: instalación de azulejo en estufa rural ya está en malas condiciones por lo que se prioriza la instalación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

*Rafael D. Ochoa*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Virginia...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POJ-NAJAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0694-43	FECHA:	03/06/2024



Foto 13: reparación de cableado eléctrico ya están en malas condiciones por lo se prioriza su reparación.




Foto 14: mantenimiento de balcones de metal ya se mira mal por lo que se prioriza el mantenimiento.



Foto 15: sustitución de focos ya que ya no sirven los focos que están instaladas por lo que se prioriza su sustitución.





Foto 16: sustitución de pila de cemento de dos lavadero ya no está en buenas condiciones por lo que se prioriza su sustitución.

Empty space for additional notes or signatures.

Empty space for additional notes or signatures.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

