

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

	THE RES LA C		
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUCAJO	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1643-43	FECHA:	31/05/2024	



FOTO 1: Sustitución de pila de cemento, con tanque y 2 lavaderos. (se evidencia la falta de tanque y lavaderos adecuados)



FOTO 2: Mantenimiento de estructura de puertas de metal (lijado, cambio de marco y aplicación de pintura). La pared se encuentra agrietada y los marcos no son anchos para sujetar cada puerta.




FOTO 3: Sustitución de accesorios de lavamanos en módulo de baños. (Se instalarán tubos flexibles, para asegurar el drenaje)



FOTO 4: Mantenimiento de portón de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura)



FOTO 5: Aplicación de repello y cernido de paredes en interior y exterior. Módulo de cocina.



FOTO 6: Reparación de piso de torta de concreto en módulo de cocina.

CONSEJO DE Firma y sello del Presidente de la OPF

Chuetenan



ANMIGUEL



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

EPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN	
OMBRE DEL		DIRECCIÓN DEL		
STABLECIMIENTO:	EORM	ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUCAJO	
ÓDIGO DEL STABLECIMIENTO:	13-13-1643-43	FECHA:	31/05/2024	
FOTO 7: Sustitución marcos de metal, e	n de puerta de madera por puerta de meta n módulo de cocina.		ción de ventana de madera por ventana de metal con	
OTO 9: Sustitució alvanizado.	n de malla galvanizada en cerco de dos fi	las y tubo		
bservación: Si es necesa	ario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar o	si número de hojas.	SECONL RURAL	
	On Sur con	VSEJO DE	CP SUL -CCION EL	
	(SIS)	SER DE 6	Firma y Sello Director Centro Educativo Rúblico	