



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUCAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1643-43	FECHA:	14/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YUCAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1643-43	FECHA:	14/08/2024



FOTO 7: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal, con chapa y marcos de metal, en módulo de cocina.









FOTO 8: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal con vidrio.



FOTO 9: Sustitución de malla galvanizada en cerco de dos filas y tubo galvanizado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

