

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío K'aan, aldea Istinajap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0008-43	FECHA:	23/07/2024




Foto 1: sustitución de bombillas ahorradoras



Foto 2: sustitucion de plafoneras



Foto 3: sustitucion de tomacorriente



Foto 4: sustitución de interruptores doble



Foto 5: sustitución de mangueras de agua para inodoro



Foto 6: sustitución de mangueras de agua para lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio K'aan, aldea Istinajap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0008-43	FECHA:	23/07/2024




Foto7: sustitucion de llaves para lavamano




Foto 8: sustitución de llaves de paso para lavamanos



foto 9: mangueras para lavatrastos



Foto 10: sustitución de pilas plasticas



Foto 11: sustitución de de llaves de chorros




Foto 12: sustitución de planchas de metal de tres hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío K'aan, aldea Istinajap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0008-43	FECHA:	23/07/2024




Foto13: sustitución de chimenea de metal por chimenea de cemento



Foto 14: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada




foto 15: sustitución de deposito de agua 1,100 lt



Foto 16: sustitución de vidrios de ventanas 32cm x 19cm




foto 17: sustitución de balcones de metal color rojo óxido 1.76 m x 1.31 m, 2.02 m x 1.31 m, 1.01 m x 1.31 m, 1.75 m x 1.31 m, 1.98 m x 1.31 m, 1.80 m x 1.35 m 2.02 m x 1.35 m, 1.79 m x 1.35 m, 2.05 m x 1.35 m



Foto 18: sustitución de puertas de metal (220cm. X 98)(220cm X 98)(220cm. X 97)(220cm. X 97.5)(220cm. X 94.5)(220cm. X 97)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Sn Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío K'aan, aldea Istinajap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	113-14-0008-43	FECHA:	23/07/2024



Foto 19: sustitución de barandas de metal (260 X100)(366 X100)(366 X 100)(214 X 100)(208 X 100)(115 X 100)(142 X 100)(366 X 100)(258 X 100)



Foto 20: impermeabilización de losa (21 x 9 metros 2)








Foto 21: pintura en muros externos e internos (90 m2)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de la EORM
Caserío K'aan, Huehuetenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público