

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | TODOS SANTOS CUCHUMATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH TODOS SANTOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-15-0016-43 | FECHA: | 17/09/2024 |



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO (Mantenimiento a estructura de soporte de metal, lijado y aplicación de pintura))



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO (Mantenimiento a estructura de soporte de metal, lijado y aplicación de pintura)



Foto 5: REPARACIÓN DE COCINA (Cambio de plancha, repello, cerámica)



Foto 6: REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en el momento de la visita.

Emiliana Pablos
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | TODOS SANTOS CUCHUMATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH TODOS SANTOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-15-0016-43 | FECHA: | 17/09/2024 |



Foto 7: SUSTITUCION DE CANAL



Foto 7: SUSTITUCION DE CANAL



Foto 9: PUERTAS DE METAL (mantenimiento de estructura lijado, aplicación de pintura)



Foto 10: PUERTAS DE METAL (mantenimiento de estructura lijado, aplicación de pintura)



Foto 11: PINTURA EN PAREDES INTERIORES



Foto 11: PINTURA EN PAREDES EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Emiliano Pab
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | TODOS SANTOS CUCHUMATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO TUIPOCAMAL, ALDEA MASH TODOS SANTOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-15-0016-43 | FECHA: | 17/09/2024 |



Foto 13: SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA



Foto 14: SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA



Foto 15: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (sustitucion de lamparas colgantes)



Foto 16: SUSTITUCION DE CABLEADO, TOMACORRIENTES, FLAFONERAS, APAGADORES...



Foto 17: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 18: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emiliano Pablos
Firma y sello del Presidente de la
COMUNIDAD FAMILIAR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

