

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VALENTON, ALDEA SAN MARTIN, CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-4738-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR TORTA DE CONCRETO




Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 4: REPARACION SISTEMA ELECTRICO




Foto 5: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, MALLA Y TUBO HG



Foto 6: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO POR TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VALENTÓN ALDEA SAN MARTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-4738-43	FECHA:	12/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE BAJADAS PLUVIALES DE 3 PULGADAS



Foto 2: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, MALLA Y TUBO HG



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público