

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TALAJCHEU, ALDEA CUATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0021-43	FECHA:	22/08/2024




Foto1: Rotoplas instalado



Foto 2: Piso torta de concreto



Foto 3: Portón instalado




Foto 4: Pintado completo de la circulación de la escuela




Foto 5: Trabajo terminado de dos aulas






Foto 6: Instalación de lámina troquelada de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

