

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS	PREVIO X		DURANTE		POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO			MUNICIPIO:	SAN JU	JAN ATITÁN		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	1 ECHIM			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVO SAN JUAN ATITÁN			
CÓDIGO DEL	13-16-0774-43			FECHA:	16/05/2	024		



Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2. Torta de cemento en mala condición en el corredor del módulo 2.



Foto 3. Muro no terminado como baranda de block.




Foto 4. Malla de circulación en mal estado.



Foto 5: Sustitución de mesas de madera por Block de concreto



Foto 6: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y ac

Firma y sello del Presidente de la OPI

Firma y Sello Director Centro

