

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Atitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, aldea Santa Isabel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0777-43	FECHA:	27 de febrero de 2024



Foto 1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)




Foto 3: Cambio de chapa




Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de portón de metal




Foto 6: sustitución de accesorios inodoro(contra llave tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*  
Cornelio Díaz Aguilar  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Henry Osberto Martínez  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación




Foto 7: Sustitución de tapadera de sanitario



Foto 8: sustitución de grifos




Foto 9: Mantenimiento de baranda de metal



Foto 10: Sustitución de tubería línea principal






Foto 11: Reparación de planchas de concreto de patio



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Cornelio Díaz Aguilar  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Henry Osberto Martínez  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

